

Link do produktu: <https://diesel-masz.pl/006512257-panewka-std-deutz-fahr-lamborghini-same-p-9401.html>

006512257, PANEWKA STD DEUTZ FAHR, LAMBORGHINI, SAME



Cena brutto	49,00 zł
Cena netto	39,84 zł
Czas wysyłki	w ciągu 24-48 godzin
Numer katalogowy	006512257

Opis produktu

006512257, PANEWKA STD DEUTZ FAHR, LAMBORGHINI, SAME

Deutz

Agrocompact F60,

Lamborghini

674, 774,

Same

Antares 100, Antares 110, Antares 110 II, Antares 130, Antares 130 II,
Argon 50, Argon 55, Argon 60, Argon 65, Argon 70, Argon 75,
Aster 60, Aster 70,
Dorado 55, Dorado 60, Dorado 65, Dorado 70, Dorado 75, Dorado 85,
Explorer 60, Explorer 65, Explorer 70, Explorer 80, Explorer 90,
Explorer 60 II, Explorer 70 II, Explorer 80 II, Explorer 90 II,
Explorer 60SP II, Explorer 70SP II, Explorer 80SP II,
Explorer 60SP, Explorer 70SP, Explorer 80SP, Explorer 90SP,
Frutteto 60, Frutteto 75, Frutteto 85,
Frutteto 60 II, Frutteto 75 II, Frutteto 85 II,
Golden 60 Compatto, Golden 65 Compatto, Golden 75 Compatto, Golden 85 Compatto,
Leone 70,
Minitauro 60,
Minitaurus 60,
Rock 55, Rock 60, Rock 70,
RowCrop 100, RowCrop 100.6,
Rubin 120, Rubin 135, Rubin 150, Rubin 160, Rubin 160 Galileo, Rubin 180,
Rubin 180 Galileo, Rubin 200, Rubin 200 Galileo,
Saturno 80,
Silver 100.4, Silver 100.6, Silver 110, Silver 130, Silver 160, Silver 180,
Silver 80, Silver 85, Silver 90, Silver 95,
Solar 60,
Supertitan,
Taurus 60 Export,
Titan 150, Titan 160, Titan 165, Titan 190,
Vigneron 60, Vigneron 62, Vigneron 75,

Nr. Katalogowy:

006512257,

Na wszystkie oferowane przez nas produkty udzielana jest gwarancja producenta. W ofercie części zamienne renomowanych producentów oraz oryginalne.

Jeśli nie znalazłeś na stronie szukanej części skontaktuj się z nami poprzez e-mail lub telefonicznie a postaramy się pomóc.

Oryginalne numery porównawcze i nazwy zostały podane wyłącznie tylko w celach informacyjnych. Użyte zdjęcia są poglądowe i mogą różnić się od stanu rzeczywistego np. kolorami. Sprzedaż części prowadzimy do wyczerpania zapasów i zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia czasu dostawy w przypadku chwilowego braku na magazynie