

Link do produktu: <https://diesel-masz.pl/2854542-czujnik-listwy-paliwacase-massey-ferguson-new-holland-d-w-b-t6-t7-case-maxxum-puma-fendt-valtra-valmet-p-7880.html>



2854542, CZUJNIK LISTWY
PALIWA CASE MASSEY
FERGUSON, NEW
HOLLAND, D, W, B, T6, T7,
CASE, MAXXUM, PUMA,
FENDT, VALTRA/VALMET

Cena brutto	229,00 zł
Cena netto	186,18 zł
Czas wysyłki	1- 2 dni Zapytaj o dokładny termin
Numer katalogowy	2854542

Opis produktu

2854542, CZUJNIK LISTWY PALIWA MASSEY FERGUSON, NEW HOLLAND, D, W, B, T6, T7, CASE, MAXXUM, PUMA, FENDT, VALTRA/VALMET

Massey Ferguson:

4707 , 4708 , 4709 , 5611 , 5612 , 5613 , 5710SL , 5711SL , 5712SL , 5713SL

New Holland:

D150B D85B D95B W110B W130B W170B W170C W190B W190C W230C
LIGHT EQUIPMENT B100B B100BLR B100BTC B110 TIER 3 B110B B110BTC
B115 TIER 3 B115B B90B B95B B95BLR B95BTC T1804 T2104 T2304
T6020 T6030 T6040 T6050 T6060 T6070 T6080 T7030 T7040 T7050
T7060

Case:

5140 6140 7140 1150K 1650L 1850K 521E 621E 621F 721E 721F
750L 821E 821F 850L 921F 580SM 580SM+ 580SN 580SN WT 590SM
590SM+ 590SN MAXXUM 110 MAXXUM 115 MAXXUM 120 MAXXUM 125 MAXXUM 130
MAXXUM 140 PUMA 115 PUMA 125 PUMA 140 PUMA 155 PUMA 165 PUMA 180
PUMA 195 PUMA 200 PUMA 210 PUMA 215 PUMA 230

Fendt , Valtra / Valmet

Nr Katalogowy:

837079434 , 837079599 , V837079434 , V837079599 , 2854542 , 504333094 ,
55223142 , 21946209 , 51274210233 2854542 504333094 0281002930 V837079434 55223142 21946209 51274210233
837079434, 837079599, V837079434, V837079599, 2854542, 504333094, 55223142, 21946209, 51274210233

Na wszystkie oferowane przez nas produkty udzielana jest gwarancja producenta. W ofercie części zamienne renomowanych producentów oraz oryginalne. Jeśli nie znalazłeś na stronie szukanej części skontaktuj się z nami poprzez e-mail lub telefonicznie a postaramy się pomóc. Oryginalne numery porównawcze i nazwy zostały podane wyłącznie tylko w celach informacyjnych. Użyte zdjęcia są poglądowe i mogą różnić się od stanu rzeczywistego np. kolorami. Sprzedaż części prowadzimy do wyczerpania zapasów i zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia czasu dostawy w przypadku chwilowego braku na magazynie