

Link do produktu: <https://diesel-masz.pl/3140022r91-reflektor-przedni-fendt-case-956-1056-3404170r94-p-296.html>



3140022R91, REFLEKTOR PRZEDNI FENDT CASE 956 1056 3404170R94,

Cena brutto	99,00 zł
Cena netto	80,49 zł
Czas wysyłki	w ciągu 24-48 godzin
Numer katalogowy	F165900020010

Opis produktu

3140022R91, REFLEKTOR PRZEDNI FENDT CASE 956 1056 3404170R94,

CASE:

383, 423, 433, 533, 633, 733, 833, 440, 540, 640, 453, 553, 554, 644, 654, 724, 824, 743, 744, 745, 745 S, 844, 844 S, 946, 1046, 1246, 955, 1055, 1255, 1455, 856, 956, 1056, 743 XL, 745 XL, 844 XL, 955 XL, 1055 XL, 856 XL, 956 XL, 1255 XL, 1455 XL

FENDT:

102, 102LS, 102LSA, 102S, 102SA, 103, 103LS, 103LSA, 103S, 103SA, 104LS, 104LSA, 104S, 104SA, 105, 105LS, 105LSA, 105S, 105SA, 106LS, 106LSA, 106S, 106SA, 108LS, 108LSA, 108S, 108SA, 200S, 200SA, 200V, 200VA, 201S, 201SA, 203P, 203P/II, 203PA, 203PA/II, 203V, 203V/II, 203VA, 203VA/II, 204P, 204PA, 204V, 204VA, 205P, 205PA, 240S, 250K, 250KA, 250LE, 250S, 250SA, 250V, 250VA, 260P, 260PA, 260S, 260SA, 260V, 260VA, 270P, 270PA, 270V, 270VA, 275SA, 275V, 275VA, 280P, 280PA, 300LSA, 303LS, 304LS, 304LSA, 305LS, 305LSA, 306LS, 306LSA, 307LS, 307LSA, 308LS, 308LSA, 309LS, 309LSA, 310LSA, 311LSA, 312LSA, 600LS, 600LSA, 610LS, 610LSA, 610S, 610SA, 611LS, 611LSA, 611S, 611SA, 612LSA, 612SA, 614LSA, 614SA, 615LSA, 622LSA, 626LSA

NR KATALOGOWY: F165900020010, V06028200, XX830160037000, X830160040000, X830160085000, 3404170R94, 3140022R91

Wymiary:

172x142x65

Na wszystkie oferowane przez nas produkty udzielana jest gwarancja producenta. W ofercie części zamienne renomowanych producentów oraz oryginalne. Jeśli nie znalazłeś na stronie szukanej części skontaktuj się z nami poprzez e-mail lub telefonicznie a postaramy się pomóc. Oryginalne numery porównawcze i nazwy zostały podane wyłącznie tylko w celach informacyjnych. Użyte zdjęcia są poglądowe i mogą różnić się od stanu rzeczywistego np. kolorami. Sprzedaż części prowadzimy do wyczerpania zapasów i zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia czasu dostawy w przypadku chwilowego braku na magazynie