

Link do produktu: <https://diesel-masz.pl/3534941m91-pompa-hydrauliczna-massey-ferguson367-373-374-377-new-hollandtl100-tl65-tl70-p-10638.html>



3534941M91, POMPA HYDRAULICZNA MASSEY FERGUSON 367 373, 374, 377, NEW HOLLAND TL100, TL65, TL70,

Cena brutto	489,00 zł
Cena netto	397,56 zł
Czas wysyłki	1- 2 dni Zapytaj o dokładny termin
Numer katalogowy	3534941M91

Opis produktu

3534941M91, POMPA HYDRAULICZNA MASSEY FERGUSON 367 373, 374, 377, NEW HOLLAND TL100, TL65, TL70,

Massey Ferguson:

367 373, 374, 377, 383, 384AP, 384, 387, 393, 394AP, 394, 397,

New Holland:

TL100, TL65, TL70, TL80, TL90,
TL100A, TL70A, TL80A, TL90A,
TM110, TM120, TM130, TM140,
TN55, TN55D, TN55S, TN65, TN65D, TN65F, TN65S, TN70, TN70D, TN70F, TN70S, TN75, TN75D, TN75F, TN75S, TN80F, TN90F,
TN95F,
TN60A, TN70A, TN75A,
TN55D, TN65D, TN75D,
TN60DA, TN70DA, TN75DA,
TN65F, TN75F, TN80F, TN90F, TN95F,
TN75FA, TN85FA, TN95FA,
TN55S, TN65S, TN75S,
TN60SA, TN70SA, TN75SA,

Fiat:

L60, L65, L75, L85, L95,
M100, M115, M135, M160,
F110, F120, F130, F140,

Nr. katalogowy:

0510525339, 0510525345, 3534941M91, 3538957M91, BH525339,

Na wszystkie oferowane przez nas produkty udzielana jest gwarancja producenta. W ofercie części zamienne renomowanych producentów oraz oryginalne.

Jeśli nie znalazłeś na stronie szukanej części skontaktuj się z nami poprzez e-mail lub telefonicznie a postaramy się pomóc.

Oryginalne numery porównawcze i nazwy zostały podane wyłącznie tylko w celach informacyjnych. Użyte zdjęcia są poglądowe i mogą różnić się od stanu rzeczywistego np. kolorami. Sprzedaż części prowadzimy do wyczerpania zapasów i zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia czasu dostawy w przypadku chwilowego braku na magazynie