

Link do produktu: <https://diesel-masz.pl/3637332m1-tuleja-honowana-massey-ferguson-landini-3135x032-p-3882.html>



3637332M1, TULEJA
HONOWANA MASSEY
FERGUSON LANDINI,
3135X032

Cena brutto	59,00 zł
Cena netto	47,97 zł
Czas wysyłki	1- 2 dni Zapytaj o dokładny termin
Numer katalogowy	3637332M1

Opis produktu

3637332M1, TULEJA HONOWANA MASSEY FERGUSON LANDINI, 3135X032

MASSEY FERGUSON:

168 , 168F, 168S , 174 , 174C , 174F , 174S , 174V , 184 , 184F , 184S , 1004T, 1007, 255 , 265 , 273 , 274 , 274C , 274CF , 274S , 274SK , 275 , 275E, 283 , 284 , 284S , 265, 362, 362N, 365, 367CF, 372N, 373, 373LX, 373S, 374AP, 374AP(X), 374AQ, 374F, 374FP, 374FP(X), 374FQ, 374GE, 374GE(X), 374H, 374S, 374SP, 374SP(X), 374SQ, 374V, 374VQ, 375, 375E, 376C, 376CF, 376XCF, 377, 383, 383LX, 383S, 384AP, 384AP(X), 384AQ, 384F, 384FP, 384FP(X), 384FQ, 384GE, 384GE(X), 384S, 384SP, 384SP(X), 384SQ, 384V, 384VQ, 387, 390T, 393TLX, 394TAQ, 396CT, 397T, 398, 3050 , 3065, 3065S, 3070, 565 , 575 , 675 , 698T,

LANDINI:

6530F, 6530L, 6830, 7530F, 7530L, 7830, 6550, 6560F, 6560L, 6560V, 68CV, 7860, 7860HC, 9060, 6860, 6870, 7870, 78CV, 6880, 6880VM, 7880, 7880VM, 9080, 9080HC, 9880, 9880HC, 65F, 65FP, 65GE, 65GT, 65GTP, 65L, 65LP, 75F, 75FP, 75GE, 75GT, 75GTP, 75L, 75LP, Blizzard 65, Blizzard 75, C6830, CF6830, C75, C95, CF65, CF70, CF75, Vigneti 65V, Vigneti 65V, Vigneti 75V

TYP SILNIKA:

A4.212 - Perkins
A4.236 - Perkins
AT4.236 - Perkins

NUMER KATALOGOWY: 3637032M1, 3637332M1, 3135X032

Na wszystkie oferowane przez nas produkty udzielana jest gwarancja producenta. W ofercie części zamienne renomowanych producentów oraz oryginalne. Jeśli nie znalazłeś na stronie szukanej części skontaktuj się z nami poprzez e-mail lub telefonicznie a postaramy się pomóc. Oryginalne numery porównawcze i nazwy zostały podane wyłącznie tylko w celach informacyjnych. Użyte zdjęcia są poglądowe i mogą różnić się od stanu rzeczywistego np. kolorami. Sprzedaż części prowadzimy do wyczerpania zapasów i zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia czasu dostawy w przypadku chwilowego braku na magazynie