

Link do produktu: <https://diesel-masz.pl/3641826m1-kolo-zebate-walu-korbowego-massey-ferguson-landini-7e6306-p-3951.html>

3641826M1, KOŁO ZĘBATE WAŁU KORBOWEGO MASSEY FERGUSON LANDINI 7E6306



Cena brutto	94,00 zł
Cena netto	76,42 zł
Czas wysyłki	1- 2 dni Zapytaj o dokładny termin
Numer katalogowy	3641826M1



Opis produktu

3641826M1, KOŁO ZĘBATE WAŁU KORBOWEGO MASSEY FERGUSON LANDINI 7E6306

MASSEY FERGUSON:

230, 233, 234C, 234CF, 234S, 235, 240, 244CF, 245, 250, 253 (Italy), 253 (UK), 254, 254C, 254CF, 254S, 255, 263 (UK), 263T (Italy), 264T, 264TCF, 264TS, 250X, 250X Advanced, 2205, 2210, 2220, 333, 334V, 340, 342, 350, 352, 353, 353LX, 353S, 354AP, 354AQ, 354F, 354FP, 354FP(X), 354FQ, 354GE, 354GE(X), 354S, 354SP, 354SP(X), 354SQ, 354V, 354VQ, 355, 356CF, 360, 363, 363LX, 363S, 364AP, 364AQ, 364CF, 364F, 364FP, 364FQ, 364GE, 364S, 364SP, 364SQ, 364V, 364VQ, 366CF, 35, 415, 4215, 4220, 4315, 4320, 550

LANDINI:

5560V, 5860, 6060F, 6060V, 5860, 55F, 55FP, 55GE, 55GT, 55GTP, 55L, 55LP, 60F, 60FP, 60GE, 60GT, 60GTP, 60L, 60LP, Blizzard 50, C5000, Globus 50, Globus 55, 4000Special, 5000DT, 5000R-N, 5000R-S, 5000Special, Rex 60, Rex 60FP, Rex 60GE, Rex 60LP, Rex 60V, Rex 65V, CF55, Vigneti 55V, Vigneti 60V, Vigneti 55V, Vigneti 60V,

TYP SILNIKA:

A6.354.1 - Perkins
A6.354.4 - Perkins
AT6.354.4 - Perkins

Z25

NUMER KATALOGOWY: 410132, 731228M1, 735599M1, 81804043, 957E6306, 02139014, 31163411, 31163491, 31163492, 31163493, 31163494, 31163495, 3637518M1, 3641085M1, 3641397M91, 3641826M1

Na wszystkie oferowane przez nas produkty udzielana jest gwarancja producenta. W ofercie części zamienne renomowanych producentów oraz oryginalne. Jeśli nie znalazłeś na stronie szukanej części skontaktuj się z nami poprzez e-mail lub telefonicznie a postaramy się pomóc. Oryginalne numery porównawcze i nazwy zostały podane wyłącznie tylko w celach informacyjnych. Użyte zdjęcia są poglądowe i mogą różnić się od stanu rzeczywistego np. kolorami. Sprzedaż części

prowadzimy do wyczerpania zapasów i zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia czasu dostawy w przypadku chwilowego braku na magazynie