

Dane aktualne na dzień: 03-05-2025 06:38

Link do produktu: <https://diesel-masz.pl/743110m91-tlok-massey-ferguson-landini-claas-02100007-3637516m91-68301-p-3906.html>



743110M91, TŁOK MASSEY FERGUSON LANDINI CLAAS 02100007, 3637516M91, 68301

Cena brutto	164,00 zł
Cena netto	133,33 zł
Czas wysyłki	w ciągu 24-48 godzin
Numer katalogowy	743110M91

Opis produktu

743110M91, TŁOK MASSEY FERGUSON LANDINI CLAAS 02100007, 3637516M91, 68301

MASSEY FERGUSON:

168 , 168F , 168S , 174 , 174C , 174F , 174S , 174V , 175 , 175S , 184 , 184F , 184S , 255 (USA) , 265 , 273 , 274 , 274C , 274CF , 274S , 274SK , 275 , 275E , 283 , 284 , 284S , 265 , 362 , 362N , 365 , 367CF , 372N , 373 , 373LX , 373S , 374AP , 374AP(X) , 374AQ , 374F , 374FP , 374FP(X) , 374FQ , 374GE , 374GE(X) , 374H , 374S , 374SP , 374SP(X) , 374SQ , 374V , 374VQ) , 375 , 375E , 376C , 376CF , 376XCF , 377 , 383 , 383LX , 383S , 384AP , 384AP(X) , 384AQ , 384F , 384FP , 384FP(X) , 384FQ , 384GE , 384GE(X) , 384S , 384SP , 384SP(X) , 384SQ , 384V , 384VQ , 387 , 3050 , 565 , 575 , 675

LANDINI:

6530F , 6530L , 6530V , 6830 , 7530F , 7530L , 7830 , 6840 , 6550 , 7550 , 6500 , 7500 , 7505 , 6560F , 6560L , 6560V , 68CV , 7560F , 7560L , 7860HC , 6860 , 7860 , 6870 , 78CV , 6880 , 6880VM , 7880 , 7880VM , 65F , 65FP , 65GE , 65GT , 65GTP , 65L , 65LP , 75F , 75FP , 75GE , 75GT , 75GTP , 75L , 75LP , Blizzard 65 , Blizzard 75 , C6500 , C6830 , CF6830 , C75 , CF65 , CF70 , CF75 , Vigneti 65V , Vigneti 75V , Vigneti 65V , Vigneti 75V

CLAAS:

Dominator 56, 38, 38 S, 48, 48 S,

TYP SILNIKA:

A4.212 - Perkins
A4.236 - Perkins
AD3.152 - Perkins

NUMER KATALOGOWY: 68301, 743110M91, U5LP0035, 3639051M1, 68516, B3269, 02100007, 3637516M91

Na wszystkie oferowane przez nas produkty udzielana jest gwarancja producenta. W ofercie części zamienne renomowanych producentów oraz oryginalne. Jeśli nie znalazłeś na stronie szukanej części skontaktuj się z nami poprzez e-mail lub telefonicznie a postaramy się pomóc. Oryginalne numery porównawcze i nazwy zostały podane wyłącznie tylko w celach informacyjnych. Użyte zdjęcia są poglądowe i mogą różnić się od stanu rzeczywistego np. kolorami. Sprzedaż części

prowadzimy do wyczerpania zapasów i zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia czasu dostawy w przypadku chwilowego braku na magazynie