

Link do produktu: <https://diesel-masz.pl/87543520-mocowanie-uchwyt-blotnika-new-holland-case-p-7866.html>

87543520, MOCOWANIE UCHWYT BŁOTNIKA NEW HOLLAND CASE



Cena brutto	229,00 zł
Cena netto	186,18 zł
Czas wysyłki	1- 2 dni Zapytaj o dokładny termin
Numer katalogowy	87543520

Opis produktu

87543520, MOCOWANIE NEW HOLLAND, CASE, STEYR

New Holland:

T5.105, T5.110, T5.115, T5.120, T5.95, T5040, T5050
T5060, T5070, T6.120, T6.125, T6.140, T6.145, T6.150
T6.155, T6.160, T6.165, T6.175, T6.180, T6010, T6020
T6030, T6040, T6050, T6060, T6070, T6080, T6090
T7.165, T7.170, T7.175, T7.185, T7.190, T7.200, T7.210
T7.220, T7.225, T7.235, T7.250, T7.260, T7.270, T7030
T7040, T7050, T7060, T7070

Case:

FARMALL 105U, FARMALL 110U, FARMALL 115U, FARMALL 120U
FARMALL 85U, FARMALL 95U, MAXXUM 110, MAXXUM 115
MAXXUM 120, MAXXUM 125, MAXXUM 130, MAXXUM 135, MAXXUM 140
MAXXUM 145, MAXXUM 150, PUMA 115, PUMA 125, PUMA 130
PUMA 140, PUMA 145, PUMA 150, PUMA 150 CVT, PUMA 155
PUMA 160, PUMA 165, PUMA 165 CVT, PUMA 170, PUMA 180
PUMA 185, PUMA 195, PUMA 200, PUMA 210, PUMA 215, PUMA 225
PUMA 230

Steyr:

CVT6170, CVT6185, CVT6205, CVT6215, CVT6230

Numer katalogowy:

87543520, 47457218, 87543515

Na wszystkie oferowane przez nas produkty udzielana jest gwarancja producenta. W ofercie części zamienne renomowanych producentów oraz oryginalne. Jeśli nie znalazłeś na stronie szukanej części skontaktuj się z nami poprzez e-mail lub telefonicznie a postaramy się pomóc. Oryginalne numery porównawcze i nazwy zostały podane wyłącznie tylko w celach informacyjnych. Użyte zdjęcia są poglądowe i mogą różnić się od stanu rzeczywistego np. kolorami. Sprzedaż części prowadzimy do wyczerpania zapasów i zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia czasu dostawy w przypadku chwilowego braku na magazynie