

Dane aktualne na dzień: 03-05-2024 12:33

Link do produktu: <https://diesel-masz.pl/al155836-sprezarka-klimatyzacji-john-deere-renault-al176858-al176857-re203758-p-978.html>



AL155836, SPRĘŻARKA KLIMATYZACJI JOHN DEERE RENAULT AL176858, AL176857, RE203758

Cena brutto	1 030,00 zł
Cena netto	837,40 zł
Czas wysyłki	1- 2 dni Zapytaj o dokładny termin
Numer katalogowy	AL155836

Opis produktu

AL155836, SPRĘŻARKA KLIMATYZACJI JOHN DEERE RENAULT AL176858, AL176857, RE203758

JOHN DEERE:

5000R/N seria: 5080R/N, 5090R/N 5100R/N, 5020 seria: 5620, 5720, 8520 6030 seria: 6130, 6230, 6330, 6430, 6530, 6630 6030 Premium seria: 6230, 6330, 6430 6230, 6630, 6830, 6930 6100, 6200, 6300, 6400, 6506, 6600, 6800, 6900, 6110, 6210, 6310, 6410, 6510, 6610, 6810, 6910, 6910S, 6120, 6220, 6320, 6420, 6420S, 6520, 6620, 6820, 6920, 6920S, 7030 seria: 7130, 7230, 7430, 7530 7030 Premium seria: 7130, 7230, 7330, 7430

RENAULT:

Ares 540, Ares 546, Ares 550, Ares 556, Ares 610, Ares 616, Ares 620, Ares 626, Ares 630, Ares 636, Ares 640, Ares 696, Ares 710, Ares 715, Ares 720, Ares 725, Ares 735, Ares 815, Ares 816, Ares 825, Ares 826, Ares 836, Ceres 65, Ceres 310, Ceres 320, Ceres 325, Ceres 330, Ceres 335, Ceres 340, Ceres 345, Ceres 355, Cergos 330, Cergos 335, Cergos 340, Cergos 345, Cergos 350, Cergos 355

12 V
Ø 125 mm
Poly-V8
olej 160 cm³
odpowiada Nippondenso 10PA15C

NR KATALOGOWY: AL176858, AL176857, RE203758, RE257084, AL78779, AL155836, AL153386, AL154203, AL174136, 7700038545

Na wszystkie oferowane przez nas produkty udzielana jest gwarancja producenta. W ofercie części zamienne renomowanych producentów oraz oryginalne. Jeśli nie znalazłeś na stronie szukanej części skontaktuj się z nami poprzez e-mail lub telefonicznie a postaramy się pomóc. Oryginalne numery porównawcze i nazwy zostały podane wyłącznie tylko w celach informacyjnych. Użyte zdjęcia są poglądowe i mogą różnić się od stanu rzeczywistego np. kolorami. Sprzedaż części prowadzimy do wyczerpania zapasów i zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia czasu dostawy w przypadku chwilowego braku na magazynie