

Link do produktu: <https://diesel-masz.pl/az42982-lampa-zespolona-pozycja-kierunek-claas-fendt-john-deere-renault-p-1869.html>



AZ42982, LAMPA ZESPOLONA POZYCJA KIERUNEK CLAAS FENDT JOHN DEERE RENAULT

Cena brutto	199,00 zł
Cena netto	161,79 zł
Czas wysyłki	w ciągu 24-48 godzin
Numer katalogowy	AZ42982

Opis produktu

AZ42982, LAMPA ZESPOLONA POZYCJA KIERUNEK CLAAS FENDT JOHN DEERE RENAULT

CLAAS:

Dominator 68, Dominator 78, Dominator 88, Dominator 98, Dominator 108, Dominator 118, Dominator 128, Jaguar 682, Jaguar 685, Jaguar 690, Jaguar 695, Jaguar 800, Jaguar 830, Jaguar 850, Jaguar 870, Jaguar 900, Jaguar 8550, Jaguar 8700, Lexion 405, Lexion 410, Lexion 415, Lexion 420, Lexion 430, Lexion 440, Lexion 450, Lexion 460, Lexion 470, Lexion 480, Lexion 510, Lexion 520, Lexion 530, Lexion 540, Lexion 550, Lexion 560, Lexion 570, Lexion 580, Lexion 600, Medion 310, Medion 320, Medion 330, Medion 340, Mega 202, Mega 203, Mega 204, Mega 208, Mega 218, Mega 350, Mega 360, Mega 370, MP 5, MP 6, MP 8, Multimaster 6-70, Multimaster 6-75, Multimaster 6-80, RU 450, RU 600, Commandor 114, Commandor 115, Commandor 116, Commandor 228

FENDT:

Farmer 102, Farmer 103, Farmer 104, Farmer 105, Farmer 106, Farmer 108, Farmer 200, Farmer 201, Favorit 626

JOHN DEERE:

6610, 6710, 6810, 6910

RENAULT:

782-4, 351, 421, 461, 462, 466, 521, 551, 556, 651, 652, 656, 782, 851, 65-14, 85-14

NUMER KATALOGOWY: 09246361, AZ42982, X830180090000, X830180095000, 06217218, 09246360

Na wszystkie oferowane przez nas produkty udzielana jest gwarancja producenta. W ofercie części zamienne renomowanych producentów oraz oryginalne. Jeśli nie znajdziesz na stronie szukanej części skontaktuj się z nami poprzez e-mail lub telefonicznie a postaramy się pomóc. Oryginalne numery porównawcze i nazwy zostały podane wyłącznie tylko w celach informacyjnych. Użyte zdjęcia są poglądowe i mogą różnić się od stanu rzeczywistego np. kolorami. Sprzedaż części prowadzimy do wyczerpania zapasów i zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia czasu dostawy w przypadku chwilowego braku na magazynie