

Link do produktu: <https://diesel-masz.pl/f380940050020-pompa-hydrauliczna-same-lamborghini-steyr-deutz-fahr-fendt-p-9608.html>



F380940050020, POMPA HYDRAULICZNA SAME, LAMBORGHINI, STEYR, DEUTZ FAHR, FENDT

Cena brutto	489,00 zł
Cena netto	397,56 zł
Czas wysyłki	1- 2 dni Zapytaj o dokładny termin
Numer katalogowy	F380940050020

Opis produktu

F380940050020, POMPA HYDRAULICZNA SAME, LAMBORGHINI, STEYR, DEUTZ FAHR, FENDT

Same:

Centaur 70 Export, Centaur 70 Special, Centurion 75 Export, Centurion 75 Special, Krypton 100, Krypton 80, Krypton 90, Mercury 85 Export, Mercury 85SP, Rubin 120, Rubin 135, Rubin 150, Solar 60, Titan 160, Titan 190, Trident 130 Export,

Lamborghini:

Champion 120, Champion 135, Champion 150, 150 Racing, 165 Racing, 190 Racing, Triumph 100, Triumph 80, Triumph 90,

Steyr:

8060, 8060 Turbo, 8065 Turbo, 8065 Turbo, 8070, 8075, 8080 Turbo, 8085 Turbo, 8090TD, 8100, 8120 Turbo, 870,

Deutz Fahr:

DX140, DX140A, DX7.10, Dxab 160, Dxbis 145, Dxbis 160,

Fendt:

103LS, 103LSA, 103S, 103SA, 204P, 204PA, 303, 304, 305, 306, 308, 309, 310, 311, 312, 200S, 200SA, 600LS, 600LSA, 610LS, 610LSA, 610S, 610SA, 611LS, 611LSA, 611S, 611SA, 612LSA, 612SA, 614LSA, 614SA, 615LSA, 622LS, 626LS, F370GT, F370GTA, F380GT, F380GTA, F380GTH,

Numer katalogowy:

2.4529.400.0, 2.4529.430.0/10, 2.4529.480.0, 24529390, 245293900, 245294000, 24529430, 245294800, 640R2052, P781120062, P78120062, P781200G2G, 01173717, F178940010020, F380940050020, 01172790, 0510715307,

Na wszystkie oferowane przez nas produkty udzielana jest gwarancja producenta. W ofercie części zamienne renomowanych producentów oraz oryginalne. Jeśli nie znalazłeś na stronie szukanej części skontaktuj się z nami poprzez e-mail lub telefonicznie a postaramy się pomóc. Oryginalne numery porównawcze i nazwy zostały podane wyłącznie tylko w celach informacyjnych. Użyte zdjęcia są poglądowe i mogą różnić się od stanu rzeczywistego np. kolorami. Sprzedaż części prowadzimy do wyczerpania zapasów i zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia czasu dostawy w przypadku chwilowego braku na magazynie

