

Dane aktualne na dzień: 17-05-2024 14:02

Link do produktu: <https://diesel-masz.pl/r81989-uszczelnienie-john-deere1020-1030-1040-1065-1072-1075-1120-1130-p-10230.html>



R81989, USZCZELNIENIE JOHN DEERE 1020, 1030, 1040, 1065, 1072, 1075, 1120, 1130,

Cena brutto	99,00 zł
Cena netto	80,49 zł
Czas wysyłki	1- 2 dni Zapytaj o dokładny termin
Numer katalogowy	R81989

Opis produktu

R81989, USZCZELNIENIE JOHN DEERE 1020, 1030, 1040, 1065, 1072, 1075, 1120, 1130,

John Deere:

1020, 1030, 1040, 1065, 1072, 1075, 1120, 1130,
1140, 1520, 1550, 1630, 1640, 1750, 1830, 1840,
1850, 1950, 2020, 2030, 2040, 2120, 2130, 2140,
2240, 2250, 2440, 2450, 2640, 2650, 2840, 2850,
2940, 3030, 3040, 3050, 310, 3120, 3130, 3140,
3150, 3200, 3210, 3310, 3350, 3410, 3640, 3650,
4030, 4040, 4040S, 4050, 4055, 4230, 4255, 4430,
4455, 4555, 510, 6100, 6200, 6210, 6300, 6310,
6400, 6510, 6600, 6610, 6800, 6810, 6900, 6910,
700, 7600, 7700, 7800, 8100, 820, 8200, 8300,
840, 8630, 8640, 8650, 920, 930, 940,

Nr. Katalogowy:

AR67942, AT21608,

Typ silnika:

3029D - DSPG,
3029D - PowerTech - DSPG,
3029T - DSPG,
3029T - PowerTech - DSPG,
3152D - DSPG,
3164D - DSPG,
3179D - DSPG,
3179T - DSPG,
4039D - DSPG,
4039T - DSPG,
4045D - DSPG,
4045D - PowerTech - DSPG,
4045T - DSPG,
4045T - PowerTech - DSPG,
4202D - DSPG,
4219D - DSPG,
4239D - DSPG,

4239T - DSPG,
4276D - DSPG,
6059T - DSPG,
6068D - DSPG,
6068T - DSPG,
6090H - PowertTech Plus - DSPG,
6303D - DSPG,
6329D - DSPG,
6359D - DSPG,
6359T - DSPG,

Na wszystkie oferowane przez nas produkty udzielana jest gwarancja producenta. W ofercie części zamienne renomowanych producentów oraz oryginalne. Jeśli nie znalazłeś na stronie szukanej części skontaktuj się z nami poprzez e-mail lub telefonicznie a postaramy się pomóc. Oryginalne numery porównawcze i nazwy zostały podane wyłącznie tylko w celach informacyjnych. Użyte zdjęcia są poglądowe i mogą różnić się od stanu rzeczywistego np. kolorami. Sprzedaż części prowadzimy do wyczerpania zapasów i zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia czasu dostawy w przypadku chwilowego braku na magazynie