

Dane aktualne na dzień: 23-05-2025 07:48

Link do produktu: <https://diesel-masz.pl/r91822-sprezyna-zaworu-john-deere-4055-4255-4455-usa-4555-4755-4955-p-10277.html>



## R91822, SPRĘŻYNA ZAWORU JOHN DEERE 4055, 4255, 4455 (USA), 4555, 4755, 4955,

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena brutto      | <b>29,00 zł</b>             |
| Cena netto       | <b>23,58 zł</b>             |
| Czas wysyłki     | <b>w ciągu 24-48 godzin</b> |
| Numer katalogowy | <b>R91822</b>               |

### Opis produktu

**R91822, SPRĘŻYNA ZAWORU JOHN DEERE 4055, 4255, 4455 (USA), 4555, 4755, 4955,**

**John Deere:**

4055, 4255, 4455 (USA), 4555, 4755, 4955,  
4560, 4760, 4960,  
8560, 8570,  
7700, 7800,  
8100, 8100T, 8200, 8200T, 8300, 8300T, 8400, 8400T,  
8110, 8110T, 8210, 8210T, 8310, 8310T, 8410, 8410T,  
9100,

**Nr.katalogowy:**

R91732, R91822,

**Typ silnika:**

6076A - DSPG,  
6076H - DSPG,  
6076T - DSPG,  
6081H PowerTech - DSPG,

Na wszystkie oferowane przez nas produkty udzielana jest gwarancja producenta. W ofercie części zamienne renomowanych producentów oraz oryginalne.

Jeśli nie znalazłeś na stronie szukanej części skontaktuj się z nami poprzez e-mail lub telefonicznie a postaramy się pomóc.

Oryginalne numery porównawcze i nazwy zostały podane wyłącznie tylko w celach informacyjnych. Użyte zdjęcia są poglądowe i mogą różnić się od stanu rzeczywistego np. kolorami. Sprzedaż części prowadzimy do wyczerpania zapasów i zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia czasu dostawy w przypadku chwilowego braku na magazynie