

Dane aktualne na dzień: 12-05-2024 17:12

Link do produktu: <https://diesel-masz.pl/re52722-czujnik-temperatury-john-deere-re48419-p-2656.html>

RE52722, CZUJNIK TEMPERATURY JOHN DEERE RE48419



Cena brutto	84,00 zł
Cena netto	68,29 zł
Czas wysyłki	1- 2 dni Zapytaj o dokładny termin
Numer katalogowy	RE52722



Opis produktu

RE52722, CZUJNIK TEMPERATURY JOHN DEERE RE48419

JOHN DEERE:

5070M, 5080M, 5085M, 5090M, 5080R, 5080RN, 5090R, 5090RN, 5100R, 5603, 5225, 5325, 5325N, 5425, 5425N, 5620, 5720, 5820, 5525, 5525N, 5625, 5625, 5725, 5083E, 5083EN, 5093E, 5100M, 6215, 6225, 6325, 6425, 6515, 6525, 6010, 6110, 6210, 6310, 6410, 6510, 6610, 6810, 6910, 6910S, 6020, 6020SE, 6120, 6120SE, 6220, 6220SE, 6320, 6320SE, 6420S, 6420SE, 6520, 6520SE, 6620, 6620 SE, 6820, 6920, 6130, 6230, 6230PR, 6330, 6330PR, 6430, 6430PR, 6530, 6530PR, 6534, 6630, 6630PR, 6830, 6830PR, 6930, 6930PR, 6920S, 6100D, 6110D, 6115D, 6125D, 6130D, 6140D, 7200, 7400, 7600, 7700, 7800, 7425, 7525, 7210, 7410, 7510, 7610, 7710, 7810, 7220, 7320, 7420, 7520, 7720, 7820, 7920, 7130PR, 7430PR, 7530PR, 7630, 7730, 7830, 7930, 8100, 8100T, 8200, 8200T, 8300, 8300T, 8400, 8400T, 8110, 8110T, 8210, 8210T, 8410, 8410T, 8120, 8120T, 8220, 8220T, 8320, 8320T, 8420, 8420T, 8520, 8130, 8230, 8230T, 8330, 8430, 8430T, 8530, 8310, 9100, 9200, 9300, 9300T, 9400, 9400T, 9120, 9220, 9320, 9320T, 9420, 9420T, 9520, 9520T, 9620, 9620T, 9230, 9330, 9430, 9430T, 9530, 9530T, 9630T,

NUMER KATALOGOWY: RE52722, RE48419,

Na wszystkie oferowane przez nas produkty udzielana jest gwarancja producenta. W ofercie części zamienne renomowanych producentów oraz oryginalne.

Jeśli nie znalazłeś na stronie szukanej części skontaktuj się z nami poprzez e-mail lub telefonicznie a postaramy się pomóc.

Oryginalne numery porównawcze i nazwy zostały podane wyłącznie tylko w celach informacyjnych. Użyte zdjęcia są poglądowe i mogą różnić się od stanu rzeczywistego np. kolorami. Sprzedaż części prowadzimy do wyczerpania zapasów i zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia czasu dostawy w przypadku chwilowego braku na magazynie