

Dane aktualne na dzień: 22-05-2025 12:21

Link do produktu: <https://diesel-masz.pl/02332194-klosz-lampy-kierunkowskazu-tyl-deutz-fahr10006-10006f-10006u-13006-16006-2506-3006-3006f-4006-4006fs-4006u-p-9126.html>



02332194, KLOSZ LAMPY KIERUNKOWSKAZU (TYŁ) DEUTZ FAHR 10006, 10006F, 10006U, 13006, 16006, 2506, 3006, 3006F, 4006, 4006F/S, 4006U,

Cena brutto	79,00 zł
Cena netto	64,23 zł
Czas wysyłki	w ciągu 24-48 godzin
Numer katalogowy	02332194

Opis produktu

02332194, KLOSZ LAMPY KIERUNKOWSKAZU (TYŁ) DEUTZ FAHR 10006, 10006F, 10006U, 13006, 16006, 2506, 3006, 3006F, 4006, 4006F/S, 4006U,

Deutz:

10006, 10006F, 10006U, 13006, 16006, 2506, 3006, 3006F, 4006, 4006F/S, 4006U, 4506, 4506F, 4506US, 5006, 5006F, 5006U, 5206, 5206F, 5206U, 5506, 5506F, 5506U, 6006, 6006F, 6006U, 6206, 6206F, 6206U, 6806, 6806F, 6806U, 7006, 7006F, 7006U, 7206, 7206A, 7206F, 7206U, 7506, 7506F, 7506U, 8006, 8006F, 8006U, 9006, 9006A, 9006F, 9006U,

Nr.katalogowy:

02332194, 109520, 2332194E100149, 2332194EY100149,

Na wszystkie oferowane przez nas produkty udzielana jest gwarancja producenta. W ofercie części zamienne renomowanych producentów oraz oryginalne.

Jeśli nie znalazłeś na stronie szukanej części skontaktuj się z nami poprzez e-mail lub telefonicznie a postaramy się pomóc.

Oryginalne numery porównawcze i nazwy zostały podane wyłącznie tylko w celach informacyjnych. Użyte zdjęcia są poglądowe i mogą różnić się od stanu rzeczywistego np. kolorami. Sprzedaż części prowadzimy do wyczerpania zapasów i zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia czasu dostawy w przypadku chwilowego braku na magazynie