

Link do produktu: <https://diesel-masz.pl/02372885-przegub-kulowy-ukladu-kierowniczego-deutz-fahr-02372887-p-1792.html>



02372885, PRZEGUB
KULOWY UKŁADU
KIEROWNICZEGO DEUTZ
FAHR 02372887

Cena brutto	109,00 zł
Cena netto	88,62 zł
Czas wysyłki	1- 2 dni Zapytaj o dokładny termin
Numer katalogowy	02372885

Opis produktu

02372885, PRZEGUB KULOWY UKŁADU KIEROWNICZEGO DEUTZ FAHR 02372887

DEUTZ FAHR:

2505, 3005, 4005, 4505, 5005, 5505, 7505, 7505F, 7505U, 9005, 9005F, 9005U, 10006, 10006F, 10006U, 13006, 16006, 2506, 3006, 3006F, 4006, 4006F/S, 4006U, 4506, 4506F, 4506US, 5006, 5006F, 5006U, 5206, 5206F, 5206U, 5506, 5506F, 5506U, 6006, 6006F, 6006U, 6206, 6206F, 6206U, 6806, 6806F, 6806U, 7006, 7006F, 7006U, 7206, 7206A, 7206F, 7206U, 7506, 7506F, 7506U, 8006, 8006F, 8006U, 9006, 9006A, 9006F, 9006U, 2807, 3607, 3607F, 4007, 4007F, 4007U, 4507, 4507A, 4507C, 4507F, 4807, 4807A, 4807C, 4807F, 5207, 5207A, 5207C, 5207F, 6007, 6007A, 6007C, 6007F, 6207, 6207A, 6207C, 6207F, 6507, 6507A, 6507C, 6507F, 6807, 6807A, 6807C, 6907, 6907C, 7007, 7007A, 7007C, 7207, 7207A, 7207C, 7807, 7807A, 7807C, 40, 50, DX110, DX110A, DX120, DX120A, DX80, DX80A, DX85, DX85A, DX86, DX86A, DX90, DX90A, DX92, DX92A

WYMIARY(mm):

- długość: 90
- stożek: 14.2/16.2

NUMER KATALOGOWY: 02372887, 02372885

Na wszystkie oferowane przez nas produkty udzielana jest gwarancja producenta. W ofercie części zamienne renomowanych producentów oraz oryginalne. Jeśli nie znalazłeś na stronie szukanej części skontaktuj się z nami poprzez e-mail lub telefonicznie a postaramy się pomóc. Oryginalne numery porównawcze i nazwy zostały podane wyłącznie tylko w celach informacyjnych. Użyte zdjęcia są poglądowe i mogą różnić się od stanu rzeczywistego np. kolorami. Sprzedaż części prowadzimy do wyczerpania zapasów i zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia czasu dostawy w przypadku chwilowego braku na magazynie