

Link do produktu: <https://diesel-masz.pl/04152185-komplet-pierscieni-tlokowych-mwm-fendt-renault-deutz-102-p-2111.html>



04152185, KOMPLET PIERŚCIENI TŁOKOWYCH MWM FENDT RENAULT DEUTZ 102,

Cena brutto	75,00 zł
Cena netto	60,98 zł
Czas wysyłki	1- 2 dni Zapytaj o dokładny termin
Numer katalogowy	F100004152185

Opis produktu

04152185, KOMPLET PIERŚCIENI TŁOKOWYCH MWM FENDT RENAULT DEUTZ 102,

FENDT:

Agrobil S821, 203P/II, 203PA/II, 203V/II, 203VA/II, 205P, 205PA, 250K, 250KA, 250LE, 260P, 260PA, 260S, 260SA, 260V, 260VA, 275SA, 275V, 275VA, 280P, 280PA, F275GTII Kommunal, F275GTII Kommunal, FL360, FL365, FL380, FLA380, F275GTII, F360GTF, F360GTH, F370GT, F370GTA, F380GHA, F380GT, F380GTA, F380GTH, F395GHA, F395GTA,

DEUTZ:

AgroPrima 6.16, AgroStar 6.08, AgroStar 6.21, AgroStar 6.28, AgroXtra 3.57, AgroXtra 4.17, AgroXtra 6.17, D 6007, D 7807, DX 3.50, DX 3.80, DX 3.90, DX 4.30, DX 6.30, DX 80, DX 120, Intrac 2006, Intrac 6.30, Intrac 6.60, Motor Deutz BFL913, Motor Deutz FL913, Agrolux 60, Agrolux 70, Agrolux 80, Agrolux 90, Agroplus 60, Agroplus 70, Agroplus 80, AgroPrima 4.31

TYP SILNIKA:

FL913,
BFL913,
BFL913T,
BFL913L

2,75 /2,45/ 4,95

ŚREDNICA: 102,0 mm

NUMER KATALOGOWY: 04152185, 04156566, 4156566, F100004152185

Na wszystkie oferowane przez nas produkty udzielana jest gwarancja producenta. W ofercie części zamienne renomowanych producentów oraz oryginalne.

Jeśli nie znalazłeś na stronie szukanej części skontaktuj się z nami poprzez e-mail lub telefonicznie a postaramy się pomóc.

Oryginalne numery porównawcze i nazwy zostały podane wyłącznie tylko w celach informacyjnych. Użyte zdjęcia są poglądowe i mogą różnić się od stanu rzeczywistego np. kolorami. Sprzedaż części prowadzimy do wyczerpania zapasów i zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia czasu dostawy w przypadku chwilowego braku na magazynie

