

Link do produktu: <https://diesel-masz.pl/04415653-przegub-kulowy-ukladu-kierowniczego-lewy-zagiety-deutz-fahr-p-1773.html>

04415653, PRZEGUB KULOWY UKŁADU KIEROWNICZEGO LEWY ZAGIĘTY DEUTZ FAHR



Cena brutto	245,00 zł
Cena netto	199,19 zł
Czas wysyłki	w ciągu 24-48 godzin
Numer katalogowy	04415653



Opis produktu

04415653, PRZEGUB KULOWY UKŁADU KIEROWNICZEGO LEWY ZAGIĘTY DEUTZ FAHR

DEUTZ FAHR:

Agrotron 100, Agrotron 105, Agrotron 80, Agrotron 85, Agrotron 90, Agrotron 4.70, Agrotron 4.80, Agrotron 4.85, Agrotron 4.90, Agrotron 4.95, Agrotron 6.01, Agrotron 100MKIII, Agrotron 105MKIII, Agrotron 80MKIII, Agrotron 85MKII, Agrotron 90MKIII

Wymiary (mm):

- stożek = 25-28 mm
- długość = 350 mm
- gwint wewnętrzny = M24 x 1,5

NUMER KATALOGOWY: 04415653

Na wszystkie oferowane przez nas produkty udzielana jest gwarancja producenta. W ofercie części zamienne renomowanych producentów oraz oryginalne. Jeśli nie znalazłeś na stronie szukanej części skontaktuj się z nami poprzez e-mail lub telefonicznie a postaramy się pomóc. Oryginalne numery porównawcze i nazwy zostały podane wyłącznie tylko w celach informacyjnych. Użyte zdjęcia są poglądowe i mogą różnić się od stanu rzeczywistego np. kolorami. Sprzedaż części prowadzimy do wyczerpania zapasów i zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia czasu dostawy w przypadku chwilowego braku na magazynie