

1423630M1, SWORZEŃ OSI centralnej Massey Ferguson Landini



Cena brutto	184,00 zł
Cena netto	149,59 zł
Numer katalogowy	1423630M1

Opis produktu

1423630M1, SWORZEŃ OSI centralnej Massey Ferguson Landini

Landini:

5530F , 5530L , 5830 , 6030 , 6030F , 6030L , 6030V , 6530F , 6530L , 6530V , 6830 , 7530F , 7530L , 7830 , 8530F , 8530L , 8830 , 5840 , 6040 , 6550 , 7550 , 8550 , 5500 , 6500 , 7500 , 8500 , 5505 , 6505 , 7505 , 5560L , 5860 , 6060L , 6560L , 6860 , 7560L , 7860 , 7860HC , 8560L , 8860 , 8860HC , 9060 , 7860 , 8860 , 5865 , 6865 , 7860 , 8865 , 5870 , 6070 , 6870 , 7870 , 78CV , 8870 , 88CV , 8880 , 8880HC , 9080 , 9080HC , 9880 , 9880HC , 55F , 55FP , 55GE , 55GT , 55GTP , 55L , 55LP , 60F , 60FP , 60GE , 60GT , 60GTP , 60L , 60LP , 65F , 65FP , 65GE , 65GT , 65GTP , 65L , 65LP , 75F , 75FP , 75GE , 75GT , 75GTP , 75L , 75LP , 85F , 85FP , 85GE , 85GT , 85GTP , 85L , 85LP , Atlantis 100 , Atlantis 70 , Atlantis 75 , Atlantis 80 , Atlantis 85 , Atlantis 90 , Atlas 100 , Atlas 70 , Atlas 75 , Atlas 80 , Atlas 85 , Atlas 90 , Blizzard 50 , Blizzard 60 , Blizzard 65 , Blizzard 75 , Blizzard 85 , Blizzard 95 , Ghibli 100 , Ghibli 80 , Ghibli 90 , Ghibli 105 , Ghibli 85 , Ghibli 95 , GlobalFarm 100 , GlobalFarm 105 , GlobalFarm 90 , GlobalFarm 95 , Globus 50 , Globus 55 , Globus 60 , Globus 65 , Globus 70 , Globus 75 , Globus 80 , PowerFarm 105 , PowerFarm 60 , PowerFarm 75 , PowerFarm 85 , PowerFarm 95 , Rex 100 , Rex 60 , Rex 70 , Rex 80 , Rex 90 , Rex 100FP , Rex 60FP , Rex 70F , Rex 70FP , Rex 80F , Rex 80FP , Rex 85F , Rex 90FP , Rex 105F , Rex 105GE , Rex 105GT , Rex 60F , Rex 60GE , Rex 75F , Rex 75GE , Rex 75GT , Rex 85GT , Rex 95F , Rex 95GE , Rex 95GT , Rex 100GE/GB , Rex 100GTP , Rex 60GE , Rex 70GE , Rex 70GE/GB , Rex 70GTP , Rex 80GE , Rex 80GE/GB , Rex 80GTP , Rex 85GE/GB , Rex 90GE/GB , Rex 90GT , Rex 90GTP , Rex 60LP , Rex 70LP , Rex 80LP , Vision 100 , Vision 80 , Vision 90 , Vision 105 , Vision 85 , Vision 95 ,

Massey Ferguson:

154 , 154F , 154S , 164TF , 164TS , 174 , 174F , 174S , 184 , 184F , 184S , 194 , 194F , 194S , 1007 , 233 , 234S , 253 , 254 , 254S , 264T , 264TS , 273 , 274 , 274S , 274SK , 283 , 284 , 284S , 293 , 294 , 294S , 2205 , 2210 , 2220 , 2225 , 2230 , 333 , 353 , 353LX , 353S , 354AP , 354AQ , 354F , 354FP , 354FP(X) , 354FQ , 354GE , 354GE(X) , 354S , 354SP , 354SP(X) , 354SQ , 363 , 363LX , 363S , 364AP , 364AQ , 364CF , 364F , 364FP , 364FQ , 364GE , 364S , 364SP , 364SQ , 373 , 373LX , 373S , 374AP , 374AP(X) , 374AQ , 374F , 374FP , 374FP(X) , 374FQ , 374GE , 374GE(X) , 374H , 374S , 374SP , 374SP(X) , 374SQ , 377 , 383 , 383LX , 383S , 384AP , 384AP(X) , 384AQ , 384F , 384FP , 384FP(X) , 384FQ , 384GE , 384GE(X) , 384S , 384SP , 384SP(X) , 384SQ , 387 , 393

, 393LX,
393S , 393TLX , 394AP , 394AP(X) , 394AQ , 394C , 394F , 394FP , 394FP(X) , 394FQ , 394GE , 394GE(X) , 394H , 394S , 394SP
, 394SP(X),
394SQ , 394TAQ , 397 , 397T , 3210FP(X) , 3210GE(X) , 3210SP(X) , 3220AP(X) , 3220FP(X) , 3220GE(X) , 3220SP(X) ,
3225AP(X) , 3225FP(X),
3225GE(X) , 3225SP(X) , 3235AP(X) , 3235FP(X) , 3235GE(X) , 3235SP(X),

New Holland:

TM150,

Nr. Katalogowy:

1423630M1 , 1423630M2 , 3304273M1,

Na wszystkie oferowane przez nas produkty udzielana jest gwarancja producenta. W ofercie części zamienne renomowanych producentów oraz oryginalne.
Jeśli nie znalazłeś na stronie szukanej części skontaktuj się z nami poprzez e-mail lub telefonicznie a postaramy się pomóc.
Oryginalne numery porównawcze i nazwy zostały podane wyłącznie tylko w celach informacyjnych. Użyte zdjęcia są poglądowe i mogą różnić się od stanu rzeczywistego np. kolorami. Sprzedaż części prowadzimy do wyczerpania zapasów i zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia czasu dostawy w przypadku chwilowego braku na magazynie