

Dane aktualne na dzień: 04-05-2025 09:01

Link do produktu: <https://diesel-masz.pl/1810748m91-zestaw-naprawczy-pompki-hamulcowej-massey-ferguson-1007-landini-p-4712.html>



1810748M91, ZESTAW NAPRAWCZY POMPKI HAMULCOWEJ MASSEY FERGUSON 1007, LANDINI

Cena brutto	39,00 zł
Cena netto	31,71 zł
Czas wysyłki	w ciągu 24-48 godzin
Numer katalogowy	1810748M91
Kod producenta	PH35



Opis produktu

1810748M91, ZESTAW NAPRAWCZY POMPKI HAMULCOWEJ MASSEY FERGUSON 1007, LANDINI

MASSEY FERGUSON:

1007, 1014, 1024, 1114, 1134, 377, 387, 397, 397T

LANDINI:

6550, 7550, 8550, 10000, 12500, 13000, 14500, 6880, 7880, 8880, 9080, 9880

NUMER KATALOGOWY: 1810748M91

Na wszystkie oferowane przez nas produkty udzielana jest gwarancja producenta. W ofercie części zamienne renomowanych producentów oraz oryginalne. Jeśli nie znalazłeś na stronie szukanej części skontaktuj się z nami poprzez e-mail lub telefonicznie a postaramy się pomóc. Oryginalne numery porównawcze i nazwy zostały podane wyłącznie tylko w celach informacyjnych. Użyte zdjęcia są poglądowe i mogą różnić się od stanu rzeczywistego np. kolorami. Sprzedaż części prowadzimy do wyczerpania zapasów i zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia czasu dostawy w przypadku chwilowego braku na magazynie