

Dane aktualne na dzień: 04-05-2025 08:09

Link do produktu: <https://diesel-masz.pl/24905360-łożysko-oporowe-deutz-fahr-john-deere-01136449-220210180-24905360-832251m1-p-3136.html>



24905360, ŁOŻYSKO OPOROWE DEUTZ FAHR JOHN DEERE 01136449, 220210180, 24905360, 832251M1

Cena brutto	89,00 zł
Cena netto	72,36 zł
Czas wysyłki	w ciągu 24-48 godzin
Numer katalogowy	01136449

Opis produktu

24905360, ŁOŻYSKO OPOROWE DEUTZ FAHR JOHN DEERE 01136449, 220210180, 24905360, 832251M1

JOHN DEERE:

5215, 5315, 5415, 5515

DEUTZ FAHR:

4006U, 4506US, 5006U, 5206U, 5506U, 6006U, 6206U, 6806U, 7006U, 7206A, 7206U, 3607, 4007U, 4507A, 4807A, 5207A, 6007A, 6207A, 6507A, 6807A, 7007A, 7207A, 7807A, 4507C, 4807C, 5207C, 6007C, 6207C, 6507C, 6807C, 6907C, 7007C, 7207C, 7807C, Agrostar 4.61, Agrostar 4.71, Agrostar 6.11, Agrostar 6.21, Agrostar 6.31, Agrostar 4.68 Freisicht, Agrostar 4.78 Freisicht, Agrostar 6.08 Freisicht, Agrostar 6.28 Freisicht, Agrostar 6.38 Freisicht, Agroxtra 3.57, Agroxtra 4.07, DX110A, DX120A, DX140A, DX160A, DX230, DX250, DX80, DX85A, DX86, DX90, DX90A, DX92, DX3.10SC, DX3.30SC, DX3.50SC, DX3.60SC, DX3.65SC, DX3.70SC, DX3.80SC, DX3.90SC, DX3.10V, DX3.30V/F, DX3.50S, DX3.50V/F, DX3.70V/F, DX3.90F, DX3.90S, DX3.10VC, DX3.30VC, DX3.50VC, DX3.60VC, DX3.65VC, DX3.70VC, DX3.75VC, DX3.90VC, DX4.11, DX6.10, DX6.30, DX7.10

NUMER KATALOGOWY: 24905360, 832251M1, AH108801, 500037900, 500067300, 01101461, 01136449, 04378220, 220210180

WYMIARY:

70 x 110 x 20

Na wszystkie oferowane przez nas produkty udzielana jest gwarancja producenta. W ofercie części zamienne renomowanych producentów oraz oryginalne.

Jeśli nie znalazłeś na stronie szukanej części skontaktuj się z nami poprzez e-mail lub telefonicznie a postaramy się pomóc.

Oryginalne numery porównawcze i nazwy zostały podane wyłącznie tylko w celach informacyjnych. Użyte zdjęcia są poglądowe i mogą różnić się od stanu rzeczywistego np. kolorami. Sprzedaż części prowadzimy do wyczerpania zapasów i zastrzegamy sobie prawo

do wydłużenia czasu dostawy w przypadku chwilowego braku na magazynie

