

Dane aktualne na dzień: 22-05-2025 21:26

Link do produktu: <https://diesel-masz.pl/2801990002-lampa-boczna-prawa-massey-ferguson-4215-4220-4225-4225hv-4235-mccormick-same-landini-p-10595.html>



2801990002, LAMPA BOCZNA PRAWA MASSEY FERGUSON 4215 , 4220 , 4225 , 4225HV , 4235 MCCORMICK, SAME, LANDINI

Cena brutto	59,00 zł
Cena netto	47,97 zł
Czas wysyłki	w ciągu 24-48 godzin
Numer katalogowy	2801990002

Opis produktu

2801990002, LAMPA BOCZNA PRAWA MASSEY FERGUSON 4215 , 4220 , 4225 , 4225HV , 4235 MCCORMICK, SAME, LANDINI

Massey Ferguson:

4215 , 4220 , 4225 , 4225HV , 4235,
4235HV, 4240 , 4245 , 4245HV , 4255,
4255HV, 4260, 4265, 4270, 4315, 4320,
4325 , 4325HV , 4335 , 4335HV , 4345,
4345HV , 4355 , 4355HV , 4360 , 4365,
4370,

Mc Cormick:

C105, C60, C75, C85, C95,

Same:

Antares 100, Aster 60 , Aster 70,
Explorer 60 II , Explorer 70 II , Explorer 80 II,
Explorer 90 II, Explorer 60SP II, Explorer 70SP II,
Explorer 80SP II, Laser 110, Titan 160 , Titan 190,

Landini:

PF60, PF75, PF80, PF85, PF90, PF95,
PF100, PF105, Vision80, Vision85,
Vision90, Vision95, Vision100,

Nr.katalogowy:

280199700 , 2801990002 280199700 , 280199700/02 , 3666588M91 , 3699483M91 , 3700535M91 , 3809603M91,

Na wszystkie oferowane przez nas produkty udzielana jest gwarancja producenta. W ofercie części zamienne renomowanych producentów oraz oryginalne. Jeśli nie znalazłeś na stronie szukanej części skontaktuj się z nami poprzez e-mail lub telefonicznie a postaramy się pomóc. Oryginalne numery porównawcze i nazwy zostały podane wyłącznie tylko w celach informacyjnych. Użyte zdjęcia są poglądowe i mogą różnić się od stanu rzeczywistego np. kolorami. Sprzedaż części prowadzimy do wyczerpania zapasów i zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia czasu dostawy w przypadku chwilowego braku na magazynie