

Link do produktu: <https://diesel-masz.pl/3427358m91-atak-kol-landini-massey-ferguson-383-383lx-383s-p-10751.html>

3427358M91, ATAK KÓŁ LANDINI, MASSEY FERGUSON 383, 383LX, 383S,



Cena brutto	1 949,00 zł
Cena netto	1 584,55 zł
Czas wysyłki	w ciągu 24-48 godzin
Numer katalogowy	3427358M91

Opis produktu

3427358M91, ATAK KÓŁ LANDINI, MASSEY FERGUSON 383, 383LX, 383S,

Landini

7860, 7860HC, 8860,
8860HC, 9060,
7860, 8860,
78CV, 88CV,
7880, 7880VM, 8880,
8880HC, 9080, 9080HC,
9880, 9880HC,
75F, 85F, 95GT,

Massey Ferguson

1007,
383, 383LX, 383S,
387, 393, 393LX,
393S, 393TLX, 397, 397T,

Nr. Katalogowy:

3427358M91,

Na wszystkie oferowane przez nas produkty udzielana jest gwarancja producenta. W ofercie części zamienne renomowanych producentów oraz oryginalne.

Jeśli nie znalazłeś na stronie szukanej części skontaktuj się z nami poprzez e-mail lub telefonicznie a postaramy się pomóc.

Oryginalne numery porównawcze i nazwy zostały podane wyłącznie tylko w celach informacyjnych. Użyte zdjęcia są poglądowe i mogą różnić się od stanu rzeczywistego np. kolorami. Sprzedaż części prowadzimy do wyczerpania zapasów i zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia czasu dostawy w przypadku chwilowego braku na magazynie