

Link do produktu: <https://diesel-masz.pl/3637483m91-zestaw-naprawczy-pompy-wody-massey-ferguson-landini-u7lw0030-p-4545.html>

3637483M91, ZESTAW NAPRAWCZY POMPY WODY MASSEY FERGUSON LANDINI, U7LW0030



Cena brutto	309,00 zł
Cena netto	251,22 zł
Czas wysyłki	1- 2 dni Zapytaj o dokładny termin
Numer katalogowy	3637483M91



Opis produktu

3637483M91, ZESTAW NAPRAWCZY POMPY WODY MASSEY FERGUSON LANDINI, U7LW0030

MASSEY FERGUSON:

1004T, 1007, 365, 375, 390, 390T, 393TLX, 394TAQ, 396CT, 397T, 398, 3050, 3055, 3060, 3065, 3065S, 3070, 3075, 4225, 4225HV, 4235, 4235HV, 4240, 4245, 4245HV, 4255, 4255HV, 5275, 5285, 5300, 5310, 698T, 6110, 6120, 6130, 6140, 6150, 60HX, 60HX-T, 24T, 750, 760, 860, 860S, 860SE, 865, 960, 965

LANDINI:

9060, 9080, 9080HC, 9880, 9880HC, L95GT, Blizzard 95, Rex 90GE, C95

TYP SILNIKA:

A4.236 - Perkins
A4.41 - Perkins
AT4.236 - Perkins
A4.248 - Perkins
1004.4T - Perkins
1004.4 - Perkins

NUMER KATALOGOWY: U7LW0030, U7LW0059, U7LW0079, U7LW0096, 3637483M91, 3640327M91, 3641333M91

Na wszystkie oferowane przez nas produkty udzielana jest gwarancja producenta. W ofercie części zamienne renomowanych producentów oraz oryginalne. Jeśli nie znalazłeś na stronie szukanej części skontaktuj się z nami poprzez e-mail lub telefonicznie a postaramy się pomóc. Oryginalne numery porównawcze i nazwy zostały podane wyłącznie tylko w celach informacyjnych. Użyte zdjęcia są poglądowe i mogą różnić się od stanu rzeczywistego np. kolorami. Sprzedaż części prowadzimy do wyczerpania zapasów i zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia czasu dostawy w przypadku chwilowego braku na magazynie