

Dane aktualne na dzień: 07-05-2024 18:04

Link do produktu: <https://diesel-masz.pl/3637769m91-zestaw-naprawczy-pompy-wody-massey-ferguson-u7lw0032-p-4542.html>



3637769M91, ZESTAW NAPRAWCZY POMPY WODY MASSEY FERGUSON U7LW0032

Cena brutto	149,00 zł
Cena netto	121,14 zł
Czas wysyłki	1- 2 dni Zapytaj o dokładny termin
Numer katalogowy	3637769M91



Opis produktu

3637769M91, ZESTAW NAPRAWCZY POMPY WODY MASSEY FERGUSON U7LW0032

MASSEY FERGUSON:

165, 168, 168F, 168S, 174, 174C, 174F, 174S, 174V, 175, 175S, 178, 184, 184F, 184S, 185, 188, 194, 194C, 194F, 194S, 255, 265, 273, 274, 274C, 274CF, 274S, 274SK, 275, 275E, 283, 284, 284S, 285, 290, 290E, 293, 294, 294C, 294S, 265, 362, 362N, 367CF, 372N, 373, 373LX, 373S, 374AP, 374AP, 374AQ, 374F, 374FP, 374FP, 374FQ, 374GE, 374GE, 374H, 374S, 374SP, 374SP, 374SQ, 374V, 374VQ, 375E, 376C, 376CF, 376XCF, 377, 382N, 383, 383LX, 383S, 384AP, 384AP, 384AQ, 384F, 384FP, 384FP, 384FQ, 384GE, 384GE, 384S, 384SP, 384SP, 384SQ, 384V, 384VQ, 387, 390E, 393, 393LX, 393S, 394AP, 394AP, 394AQ, 394C, 394F, 394FP, 394FP, 394FQ, 394GE, 394GE, 394H, 394S, 394SP, 394SP, 394SQ, 396C, 396CF, 396CT, 397, 3220AP, 3220FP, 3220GE, 3220SP, 3225AP, 3225FP, 3225GE, 3225SP, 3235AP, 3235FP, 3235GE, 3235SP, 565, 575, 590, 675, 690, 30D, 3303, 3305, 50, 50B, 50B Mk11, 50C, 50D, 50E, 50EX, 50H, 50H-S, 50H-T, 50HX, 50HX-S, 50HX-T, 60, 60H, 60H-S,

Kombajn zbożowy:

10 Plot, 16, 16 Plot, 186, 187, 20, 206, 240, 307, 330, 430, 440, 487, 506, 8 Plot, 99

TYP SILNIKA:

A4.212 - Perkins
A4.236 - Perkins
A4.248 - Perkins
AT4.236 - Perkins

NUMER KATALOGOWY: U7LW0032, U7LW0054, U7LW0068, U7LW0085, U7LW0100, 3637769M91, 3640383M91, 3641283M91

Na wszystkie oferowane przez nas produkty udzielana jest gwarancja producenta. W ofercie części zamienne renomowanych producentów oraz oryginalne.

Jeśli nie znalazłeś na stronie szukanej części skontaktuj się z nami poprzez e-mail lub telefonicznie a postaramy się pomóc.
Oryginalne numery porównawcze i nazwy zostały podane wyłącznie tylko w celach informacyjnych. Użyte zdjęcia są poglądowe i mogą różnić się od stanu rzeczywistego np. kolorami. Sprzedaż części prowadzimy do wyczerpania zapasów i zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia czasu dostawy w przypadku chwilowego braku na magazynie