

Dane aktualne na dzień: 23-05-2025 00:00

Link do produktu: <https://diesel-masz.pl/3638185m1-dzwigienka-zaworowa-lewa-massey-ferguson-landini-3737a101-747690m1-p-3957.html>



3638185M1, DŹWIGIENKA ZAWOROWA LEWA MASSEY FERGUSON LANDINI 3737A101, 747690M1

Cena brutto	64,00 zł
Cena netto	52,03 zł
Czas wysyłki	w ciągu 24-48 godzin
Numer katalogowy	3638185M1



Opis produktu

3638185M1, DŹWIGIENKA ZAWOROWA LEWA MASSEY FERGUSON LANDINI 3737A101, 747690M1

MASSEY FERGUSON

133, 134C, 134V, 135, 135V, 140, 145, 145S, 145V, 148, 150, 152, 152F, 152S, 152V, 154, 154C, 154F, 154S, 154V, 155, 158, 158F, 158S, 158V, 164TF, 164TS, 164TV, 165, 230, 233, 234C, 234CF, 234S, 235, 240, 244CF, 245, 250, 253 (Italy), 253 (UK), 254, 254C, 254CF, 254S, 255, 260, 263T (Italy), 264T, 250X, 250X, 2205, 333, 340, 342, 350, 352, 353, 353LX, 353S, 354AP, 354AQ, 354F, 354FP, 354FP(X), 354FQ, 354GE, 354GE(X), 354S, 354SP, 354SP(X), 354SQ, 354V, 354VQ, 355, 356CF, 360, 363, 363LX, 363S, 364AP, 364AQ, 364CF, 364F, 364FP, 364FQ, 364GE, 364S, 364SP, 364SQ, 364V, 364VQ, 366CF, 35, 65, 415, 550, 560, 765, 865,

LANDINI:

5830, 6030, 5840, 5500, 5860, 6060, 5870, 6070, Blizzard 50, Blizzard 60, Globus 50, C4830, CF5830, CF6060, CF55, 5530 F, 5530 L, 5560 F, 5560 L, 6060 F, 6060 L, Fruitetto 55 FP, Fruitetto 55 GE, Fruitetto 55 GTP, Fruitetto 55 LG, Fruitetto 60 FP, Fruitetto 60 GE, Fruitetto 60 GTP, Fruitetto 60 LG, 5530 V, 5560 V, 6060 V

TYP SILNIKA:

A3.144 - Perkins
A3.152 - Perkins
A4.192 - Perkins
A4.203 - Perkins
AD3.152 - Perkins
AD4.203 - Perkins
AG3.152 - Perkins
AT3.152.4 - Perkins
AD3.152 - Perkins
AT3.152.4 - Perkins

NUMER KATALOGOWY: 3737A101, 747690M1, 3638185M1, 3737A031, 3737A071

Na wszystkie oferowane przez nas produkty udzielana jest gwarancja producenta. W ofercie części zamienne renomowanych producentów oraz oryginalne.

Jeśli nie znalazłeś na stronie szukanej części skontaktuj się z nami poprzez e-mail lub telefonicznie a postaramy się pomóc.

Oryginalne numery porównawcze i nazwy zostały podane wyłącznie tylko w celach informacyjnych. Użyte zdjęcia są poglądowe i mogą różnić się od stanu rzeczywistego np. kolorami. Sprzedaż części prowadzimy do wyczerpania zapasów i zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia czasu dostawy w przypadku chwilowego braku na magazynie