

Link do produktu: <https://diesel-masz.pl/3641338m1-pompa-wody-massey-ferguson-134c-134v-135-135mkiii-135v-140-145-145mkiii-145s-landini-4530v-5530f-5530l-5530v-5830-p-11146.html>



3641338M1, POMPA WODY MASSEY FERGUSON 134C, 134V, 135, 135MKIII, 135V, 140, 145, 145MKIII, 145S, LANDINI 4530V, 5530F, 5530L, 5530V, 5830,

Cena brutto	154,00 zł
Cena netto	125,20 zł
Czas wysyłki	w ciągu 24-48 godzin
Numer katalogowy	3641338M1

Opis produktu

3641338M1, POMPA WODY MASSEY FERGUSON 134C, 134V, 135, 135MKIII, 135V, 140, 145, 145MKIII, 145S, LANDINI 4530V, 5530F, 5530L, 5530V, 5830,

Massey Ferguson

134C, 134V, 135, 135MKIII, 135V, 140, 145, 145MKIII, 145S, 145V, 148, 148MKIII, 152, 152F, 152MKIII, 152S, 152V, 154, 154C, 154F, 154S, 154V, 164TF, 164TS, 164TV, 230, 233, 234C, 234CF, 234S, 235, 240, 240S, 243, 244CF, 245, 250, 253, 253 254, 254C, 254CF, 254S, 255, 263 263T 264T, 264TCF, 264TS, 333, 334V, 340, 342, 350, 352, 355, 360, 364CF, 415, 550,

Landini

4530V, 5530F, 5530L, 5530V, 5830, 5840, 5500, 4560V, 5560F, 5560L, 5560V, 5860, 5870, 55F, 55FP, 55GE, 55GT, 55GTP, 55L, 55LP, 55V, Blizzard 50, C4500, C4830, C5500, C5830, CF4830, CF5030, CF5830, Globus 50, 4000Special, 5000DT, CF55, Trekker 50F, Trekker 55F,

Nr. Katalogowy

3641338M1, 41312159, 41312416, 41312487, 41312495, 950207,

Na wszystkie oferowane przez nas produkty udzielana jest gwarancja producenta. W ofercie części zamienne renomowanych producentów oraz oryginalne.

Jeśli nie znajdziesz na stronie szukanej części skontaktuj się z nami poprzez e-mail lub telefonicznie a postaramy się pomóc.

Oryginalne numery porównawcze i nazwy zostały podane wyłącznie tylko w celach informacyjnych. Użyte zdjęcia są poglądowe i mogą różnić się od stanu rzeczywistego np. kolorami. Sprzedaż części prowadzimy do wyczerpania zapasów i zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia czasu dostawy w przypadku chwilowego braku na magazynie