

Link do produktu: <https://diesel-masz.pl/4181a022-komplet-pierścieni-tłokowych-perkins-massey-ferguson-landini-98-48-3p-p-3866.html>



4181A022, KOMPLET PIERŚCIENI TŁOKOWYCH PERKINS MASSEY FERGUSON LANDINI 98,48 3P,

Cena brutto	59,00 zł
Cena netto	47,97 zł
Czas wysyłki	1- 2 dni Zapytaj o dokładny termin
Numer katalogowy	3638721M91
Producent	Bepco

Opis produktu

4181A022, KOMPLET PIERŚCIENI TŁOKOWYCH PERKINS MASSEY FERGUSON LANDINI 98,48 3P,

MASSEY FERGUSON:

1004T, 1007, 390T, 393TLX, 394TAQ, 396CT, 397T, 398, 3065, 3065S, 3070, 698T, 60HX, 60HX-T, 20XP, 24T

LANDINI:

9060, 9080, 9080HC, 9880, 9880HC, L95GT, Blizzard 95, C95

TYP SILNIKA:

AT4.236 - Perkins

NUMER KATALOGOWY: 41158145, 4181A022, 747602M91, 3638721M91

Na wszystkie oferowane przez nas produkty udzielana jest gwarancja producenta. W ofercie części zamienne renomowanych producentów oraz oryginalne. Jeśli nie znalazłeś na stronie szukanej części skontaktuj się z nami poprzez e-mail lub telefonicznie a postaramy się pomóc. Oryginalne numery porównawcze i nazwy zostały podane wyłącznie tylko w celach informacyjnych. Użyte zdjęcia są poglądowe i mogą różnić się od stanu rzeczywistego np. kolorami. Sprzedaż części prowadzimy do wyczerpania zapasów i zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia czasu dostawy w przypadku chwilowego braku na magazynie