

Link do produktu: <https://diesel-masz.pl/4222233m91-wal-korbowy-kpl-massey-ferguson-landini-claas-16-otw-szerka-pletwa-u5bg0026-p-3925.html>



4222233M91, WAŁ
KORBOWY KPL MASSEY
FERGUSON LANDINI CLAAS
1/6 otw SZERKA PŁETWA
U5BG0026

Cena brutto	1 599,00 zł
Cena netto	1 300,00 zł
Czas wysyłki	1- 2 dni Zapytaj o dokładny termin
Numer katalogowy	4222233M91

Opis produktu

4222233M91, WAŁ KORBOWY KPL MASSEY FERGUSON LANDINI CLAAS 1/6 otw SZERKA PŁETWA U5BG0026

MASSEY FERGUSON:

1004T, 1007, 265, 382N, 390, 390E, 390T, 393TLX, 394TAQ, 396CT, 397T, 398, 3055, 3060, 3065, 3065S, 3070, 565, 575, 590, 675, 690,

Kombajn zbożowy:

187, 206, 20XP, 240, 307, 440, 487, 506, 99,

Ładowarka teleskopowa

750, 750B, 760, 760B, 860, 860B, 860S, 860SE, 865, 960, 960B, 965,

LANDINI:

9060, 9080, 9080HC, 9880, 9880HC, L95GT, Blizzard 95, C95

CLAAS:

COSMOS, CORSAR, COMPACT, COMPACT 30, MERCUR, MATADOR, MATADORSTANDARD, CONSUL, PROTECTOR, MERCATOR, MERCATOR 50, DOMINATOR, DOMINATOR 56, DOMINATOR 86, DOMINATOR 38, DOMINATOR 48, DOMINATOR 68, DOMINATOR78, DOMINATOR88, DOMINATOR 98, DOMINATOR 88VX, MEGA, MEGA 202 II, MEGA 203 II

TYP SILNIKA:

AT4.236 - Perkins
1004.40T - Perkins
1004.42 - Perkins
1004.4T - Perkins
A4.236 - Perkins
A4.248 - Perkins

WYMIARY:

Długość (mm) : 610

Ilość otworów mocujących (szt.) : 6 + 1

Średnica otworów mocujących (mm) : 11 ; 10

NUMER KATALOGOWY: 3637402M91, 4222233M91, 68609, 742681M91, 746382M91, 94434, U5BG0005, U5BG0008, U5BG0009, U5BG0022, U5BG0023, U5BG0025, U5BG0026, ZZ90079, ZZ90080, ZZ90082, ZZ90083, 100080, 31315871, 31315872, 31315873

Na wszystkie oferowane przez nas produkty udzielana jest gwarancja producenta. W ofercie części zamienne renomowanych producentów oraz oryginalne.

Jeśli nie znalazłeś na stronie szukanej części skontaktuj się z nami poprzez e-mail lub telefonicznie a postaramy się pomóc.

Oryginalne numery porównawcze i nazwy zostały podane wyłącznie tylko w celach informacyjnych. Użyte zdjęcia są poglądowe i mogą różnić się od stanu rzeczywistego np. kolorami. Sprzedaż części prowadzimy do wyczerpania zapasów i zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia czasu dostawy w przypadku chwilowego braku na magazynie