

Link do produktu: <https://diesel-masz.pl/4222506m91-u5mw0057-pompa-wody-massey-ferguson-landini-p-6784.html>



4222506M91, U5MW0057, pompa wody Massey Ferguson, Landini

Cena brutto	154,00 zł
Cena netto	125,20 zł
Czas wysyłki	1- 2 dni Zapytaj o dokładny termin
Numer katalogowy	4222506M91

Opis produktu

4222506M91, U5MW0057, pompa wody Massey Ferguson, Landini

Massey Ferguson

Landini:

4530V, 5530F, 5530L, 5530V, 5830
6030, 5840, 6040, 5500, 4560, 5560F
5560L, 5560V, 5860, 5870, 55F, 55FP
55GE, 55GT, 55GTP, 55L, 55LP
C4500, C4830, C5500, C5830, C6030F
CF4830, CF5030, CF5830, 3000R, 3000RV
4000Special, 5000DT, 5000R-N, 5000R-S
5000Special, CF55, Trekker 50F, Trekker 55F
Vigneti 55V,

Nr.katalogowy:

4222506M91, U5MW0057, 41312493,
41313402, U5MW0096,

Na wszystkie oferowane przez nas produkty udzielana jest gwarancja producenta. W ofercie części zamienne renomowanych producentów oraz oryginalne.

Jeśli nie znalazłeś na stronie szukanej części skontaktuj się z nami poprzez e-mail lub telefonicznie a postaramy się pomóc.

Oryginalne numery porównawcze i nazwy zostały podane wyłącznie tylko w celach informacyjnych. Użyte zdjęcia są poglądowe i mogą różnić się od stanu rzeczywistego np. kolorami. Sprzedaż części prowadzimy do wyczerpania zapasów i zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia czasu dostawy w przypadku chwilowego braku na magazynie