

Dane aktualne na dzień: 03-05-2024 07:01

Link do produktu: <https://diesel-masz.pl/4224110m91-pompa-oleju-case-massey-ferguson-claas-3637352m91-4111k006-4111k011-4111k022-4111k026-4111k035-4111k038-4111k064-p-883.html>



4224110M91, POMPA OLEJU CASE MASSEY FERGUSON CLAAS 3637352M91, 4111K006, 4111K011, 4111K022, 4111K026, 4111K035, 4111K038, 4111K064,

Cena brutto	2 050,00 zł
Cena netto	1 666,67 zł
Numer katalogowy	4224110M91

Opis produktu

4224110M91, POMPA OLEJU CASE MASSEY FERGUSON CLAAS 3637352M91, 4111K006, 4111K011, 4111K022, 4111K026, 4111K035, 4111K038, 4111K064,

CASE:

CX100, CX70, CX80, CX90, MX100 C, MX80 C, MX90 C

MASSEY FERGUSON:

174 -4S, 184 -4S, 184 S, 265, 274, 274 S, 274 SK, 275, 284 -4S, 285, 290, 294 -4S, 294 S, 373, 377, 383, 387, 393, 365, 375, 390, 398 T, 3050, 3060, 3065, 3070, 565, 575, 590, 675, 690, 698 T, 1007, 30D, 50, 50D, 50E, 50EX, 50H, 50HX, 60H, 194 -4F, 174 V

CLAAS:

Dominator 56, 38, 38 S, 48, 48 S, 58, 58 S,

McCORMICK:

CX100, CX70, CX80, CX90

LANDINI:

6840, 6550, 7550, 8550, 6500, 6860, 7860, 8860, 6880, 7880, 8880, 9880, 9880 HC, Blizzard 65, Blizzard 75, Blizzard 85, Trekker 75, Trekker 75 F, Trekker 85 F, 6530 L, 7530 F, 7530 L, 8530 L, 6560 F, 6560 L, 7560 F, 7560 L, 8560 F, 8560 L, Fruitetto 65 GTP, Fruitetto 75 GTP, Fruitetto 85 GTP, 6530 V, 6560 V, 7560 V

NR KATALOGOWY: 3637352M91, 4111K006, 4111K011, 4111K022, 4111K026, 4111K035, 4111K038, 4111K064, 4224110M91

TYP SILNIKA:

A4.236 - Perkins
A4.248 - Perkins
A4.41 - Perkins
1004.42 - Perkins

Na wszystkie oferowane przez nas produkty udzielana jest gwarancja producenta. W ofercie części zamienne renomowanych producentów oraz oryginalne.

Jeśli nie znalazłeś na stronie szukanej części skontaktuj się z nami poprzez e-mail lub telefonicznie a postaramy się pomóc.
Oryginalne numery porównawcze i nazwy zostały podane wyłącznie tylko w celach informacyjnych. Użyte zdjęcia są poglądowe i mogą różnić się od stanu rzeczywistego np. kolorami. Sprzedaż części prowadzimy do wyczerpania zapasów i zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia czasu dostawy w przypadku chwilowego braku na magazynie