

Link do produktu: <https://diesel-masz.pl/82036589-czujnik-obrotow-wom-new-holland-case-jx-mxm-mxu-maxxum-puma-steyr-profi-p-7944.html>



82036589, CZUJNIK
OBROTÓW WOM NEW
HOLLAND, CASE JX, MXM,
MXU, MAXXUM, PUMA,
STEYR PROFI

Cena brutto	140,00 zł
Cena netto	113,82 zł
Czas wysyłki	1- 2 dni Zapytaj o dokładny termin
Numer katalogowy	82036589

Opis produktu

82036589, CZUJNIK OBROTÓW SKRZYNI NEW HOLLAND, CASE JX, MXM, MXU, MAXXUM, PUMA, STEYR PROFI

New Holland:

T5030, T5040, T5050, T5060, T5070
T6.120, T6.140, T6.150, T6.155, T6.160,
T6.165, T6.175, T6010 Delta, T6010 Plus,
T6020 Delta, T6020 Elite, T6020 Plus,
T6030 Delta, T6030 Elite, T6030 Plus,
T6040 Elite, T6050 Delta, T6050 Elite,
T6050 Plus , T6060 Elite , T6070 Elite ,
T6070 Plus, T6030 PC, T6050 PC,
T6070 PC, T7.245 AC, T7.220 PC,
T7.235 PC, T7.250 PC, T7.260 PC
T7030, T7040, T7050, T7060
T7070 AC, TL100A, TL70A, TL80A, TL90A
TM155, TM175, TM190, TM110, TM120,
TM130, TM135, TM140, TM150, TM165,
TM180, TM7010, TM7020, TM7030, TM7040
TS100A Delta, TS110A Delta, TS115A Delta
TS130A Delta

Case:

JX105U , JX1070U , JX1080U , JX1090U ,
JX1100U , JX115U , JX75U , JX85U , JX95U
MXM120 , MXM130 , MXM140 , MXM155 ,
MXM175 , MXM190, MXM135, MXM150,
MXM165, MXM180, MXU100, MXU110,
MXU115, MXU130, Maxxum 100, Maxxum 110,
Maxxum 115, Maxxum 120, Maxxum 125,
Maxxum 130, Maxxum 140, Puma165 CVT,
Puma180 CVT, Puma195 CVT, Puma210 CVT,
Puma225 CVX

Steyr:

PROFI4110, PROFi4120, PROFi4130,
PROFI6115, PROFi6125, PROFi6140

Nr.katalogowy:
82036589 , 87564763

Na wszystkie oferowane przez nas produkty udzielana jest gwarancja producenta. W ofercie części zamienne renomowanych producentów oraz oryginalne. Jeśli nie znalazłeś na stronie szukanej części skontaktuj się z nami poprzez e-mail lub telefonicznie a postaramy się pomóc. Oryginalne numery porównawcze i nazwy zostały podane wyłącznie tylko w celach informacyjnych. Użyte zdjęcia są poglądowe i mogą różnić się od stanu rzeczywistego np. kolorami. Sprzedaż części prowadzimy do wyczerpania zapasów i zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia czasu dostawy w przypadku chwilowego braku na magazynie