

Dane aktualne na dzień: 11-05-2024 17:40

Link do produktu: <https://diesel-masz.pl/b31173-zestaw-naprawczy-silnika-massey-ferguson-claas-4222819m91-u5lh0003-p-3675.html>



B31173, ZESTAW NAPRAWCZY SILNIKA MASSEY FERGUSON CLAAS 4222819M91, U5LH0003

Cena brutto	339,00 zł
Cena netto	275,61 zł
Czas wysyłki	1- 2 dni Zapytaj o dokładny termin
Numer katalogowy	B31173



Opis produktu

B31173, ZESTAW NAPRAWCZY SILNIKA MASSEY FERGUSON CLAAS 4222819M91, U5LH0003

MASSEY FERGUSON:

374AP(X), 374FP(X), 374GE(X), 374SP(X), 3220AP(X), 3220FP(X), 3220GE(X), 3220SP(X), 3330, 3330F/FE, 3330GE, 3330S, 3330V, 3350, 3350F/FE, 3350GE, 3350S, 3355, 3355F/FE, 3355GE, 3355S, 4225, 4225HV, 4235, 4235HV, 4245, 4245HV, 4255, 4255HV, 4260, 4265, 4270, 4325, 4325HV, 4345, 4345HV, 4355, 4355HV, 4360, 4365, 4370, 6170, 6180, 6235, 6235HV, 6245, 6245HV, 6255, 6255HV, 6260, 6265, 6270, 6280, 6290, 8120, 8210, 8220

CLAAS:

DOMINATOR 68 Classic, 88 S, 88 S Maxi, 88 SL

TYP SILNIKA:

1004.40 - Perkins
1004.40T - Perkins
1004.40TW - Perkins
1006.60 - Perkins
1006.60T - Perkins

NUMER KATALOGOWY: 4222819M91, U5LH0003, U5LL0024, U5LP0057, B31173 4222134M91, 4222268M91

Na wszystkie oferowane przez nas produkty udzielana jest gwarancja producenta. W ofercie części zamienne renomowanych producentów oraz oryginalne. Jeśli nie znalazłeś na stronie szukanej części skontaktuj się z nami poprzez e-mail lub telefonicznie a postaramy się pomóc. Oryginalne numery porównawcze i nazwy zostały podane wyłącznie tylko w celach informacyjnych. Użyte zdjęcia są poglądowe i mogą różnić się od stanu rzeczywistego np. kolorami. Sprzedaż części prowadzimy do wyczerpania zapasów i zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia czasu dostawy w przypadku chwilowego braku na magazynie