

Link do produktu: <https://diesel-masz.pl/elektrozawor-rozdzielacza-ehr-massey-ferguson-fendt-3900390m91-f199860100020-p-11503.html>



ELEKTROZAWÓR
ROZDZIELACZA EHR
MASSEY FERGUSON FENDT
3900390M91,F199860100
020

Cena brutto	599,00 zł
Cena netto	486,99 zł
Czas wysyłki	1-2 Dni
Producent	Bosch

Opis produktu

ELEKTROZAWÓR ROZDZIELACZA EHR MASSEY FERGUSON FENDT 3900390M91,F199860100020

Massey Ferguson

3050, 3060, 3065, 3070, 3075, 3085, 3095, 3115, 3120, 3125, 3635, 3645, 3655, 3670, 3690, 6110, 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170, 6180, 6190, 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160

Fendt

311, 312, 916 TMS, 920 TMS, 924 TMS, 926 TMS, 926, 240 S, 250 SA, 250 V, 260 PA, 260 SA, 260 V, 270 P, 270 V, 275 S, 275 V, 280 P, 280 S, 280 V, 306, 307, 307 C, 308, 308 C, 309, 309 Ci, 310, 509 C, 510 C, 511 C, 512 C, 514 C, 515 C, 611, 611 LS, 611 LSA, 612, 612 LSA, 614, 614 LSA, 615 LSA, 816, 818, 822, 824

Case

Maxxum 100, Maxxum 110, Maxxum 115, Maxxum 120, Maxxum 125, Maxxum 130 MXU100, MXU110, MXU115, MXU125, MXU135 Puma 115, Puma 125, Puma 140, Puma 155

New Holland

TS110A, TS115A, TS125A, TS135A T6010, T6020, T6030, T6040, T6050, T6060, T6070, T6080, T6090

długość bez trzpienia 82mm
trzpień szściokąt 4mm
średnica cewki 37mm / 19mm
rozstaw otworów mocowania 28mm