

Link do produktu: <https://diesel-masz.pl/l114160-uchwyt-blotnika-john-deere-2850-3050-3350-5000-5200-5300-5400-5500-5600-5700-5003-5303-5403-5603-5005-5225-5325-5425-5605-p-7567.html>



L114160, UCHWYT BŁOTNIKA John Deere 2850, 3050, 3350, 5000, 5200, 5300, 5400, 5500, 5600, 5700, 5003, 5303, 5403, 5603, 5005, 5225, 5325, 5425, 5605,

Cena brutto	289,00 zł
Cena netto	234,96 zł
Numer katalogowy	L114160

Opis produktu

L114160, UCHWYT BŁOTNIKA John Deere 2850, 3050, 3350, 5000, 5200, 5300, 5400, 5500, 5600, 5700, 5003, 5303, 5403, 5603, 5005, 5225, 5325, 5425, 5605,

John Deere:

50,1550, 1750, 1850, 1850N, 1950, 1950N, 2250, 2450, 2650, 2850, 3050, 3350, 5000, 5200, 5300, 5400, 5500, 5600, 5700, 5003, 5303, 5403, 5603, 5005, 5225, 5325, 5425, 5605, 5705, 5010, 5210, 5310, 5410, 5510, 5020, 5220, 5320, 5420, 5520, 5620, 5720, 5820, 5025, 5525, 5625, 55, 2155, 2355, 2555, 2755, 2855N, 2955, 3055, 3255, 5E, 5055E, 5065E, 5075E, 5078E, 5085E, 5090E, 6000, 6100, 6200, 6300, 6400, 6500, 6506, 6600, 6800, 6900, 6005, 6205, 6215, 6405, 6415, 6425, 6505, 6515, 6605, 6615, 6715, 6010, 6010, 6110, 6210, 6310, 6410, 6510, 6610, 6810, 6910, 6015, 6615, 6020, 6120, 6220, 6320, 6420, 6520, 6620, 6820, 6920, 6E, 6110E, 6125E, 6J, 6110J, 6125J, 6130J, 6140J, 6145J, 6155J, 7000, 7500, 7005, 7405, 7425, 7505, 7515, 7525, 7010, 7210, 7410, 7510, 7020, 7220, 7320, 7420, 7520

Nr. Katalogowy:

L114160,

Na wszystkie oferowane przez nas produkty udzielana jest gwarancja producenta. W ofercie części zamienne renomowanych producentów oraz oryginalne. Jeśli nie znalazłeś na stronie szukanej części skontaktuj się z nami poprzez e-mail lub telefonicznie a postaramy się pomóc.

Oryginalne numery porównawcze i nazwy zostały podane wyłącznie tylko w celach informacyjnych. Użyte zdjęcia są poglądowe i mogą różnić się od stanu rzeczywistego np. kolorami. Sprzedaż części prowadzimy do wyczerpania zapasów i zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia czasu dostawy w przypadku chwilowego braku na magazynie